

COMISIONAMIENTO EQUIPOS HVAC DORADO W16 DEL 15/04/2024 AL 21/04/2024									
FECHA	16/4/2024								ACCION
UNIT NUMBER	CAMPAMENT	MANUFACTURER	DESCRIPCION	EQUIP. MODEL	SERIAL	ESTADO	COMENTARIOS	UBICACIÓN	RECOMENDADA
871-FD-2001	DORADO	ARTIC AIR	FRIDGE	AR49	NO VISIBLE	OPERATIVA	GOTEA MUCHO		REVISAR BANDEJA *
871-FD-2002	DORADO	ARTIC AIR	FRIDGE	AR49	253990	OPERATIVO	TEMP LEIDA 3.0	PRODUCCION	
871-FD-2003	DORADO	ARTIC AIR	FRIDGE	AR49		NO EN SITIO			
871-FD-2004	DORADO	ARTIC AIR	FRIDGE	AR49		NO EN SITIO			
871-FD-2006	DORADO	U-STAR	FRIDGE	CFD-2RR	6217030003	OPERATIVO	T. LEIDA 2.1	PANADERIA 2	MANTENIMIENTO
871-FD-2007	DORADO	TRUE	FRIDGE	T-49HC		NO EN SITIO			
871-FZ-2001	DORADO	TRUE	FREZEER	T-23F-HC		OPERATIVO	T. LEIDA -19 C	CONGELADOR 3	
871-FZ-2002	DORADO	TRUE	FREZEER	T-23F-HC	9291835	OPERATIVO	T. LEIDA - 18	CONGELADOR 2	
871-FD-1010	DORADO	EVOLUTION	FRIDGE	AR14EVO1	BN020108562	OPERATIVO	T. LEIDA 3.2	NEVERA 2 PANTRY	
871-FD-2008	DORADO	TRUE	FRIDGE	T-49-HC	9294271	OPERATIVO	T. LEIDA 2.3	NEVERA 1 PANTRY	
871-FZ-2003	DORADO	TRUE	FREZEER			NO EN SITIO			
851-ICE-2001	DORADO	SCOTSMAN	ICE MACHINE	C0830MA-32E		NO OPERATIVA			FALTA AGUA
851-ICE-2002	DORADO	SCOTSMAN	ICE MACHINE	C1448MA-32B		NO OPERATIVA			FALTA AGUA
851-ICE-2003	DORADO	SCOTSMAN	ICE MACHINE	C1448MA-32D		NO OPERATIVA			FALTA AGUA
CR-2001	DORADO	COPELAND	CUARTO FRIO	AV2492XT		OPERATIVO	T. LEIDA 2.0	CARNICERIA	
CR-2002	DORADO	EMERSON	CUARTO FRIO	FFAP-050Z-TFC-320	22AL0242AU	OPERATIVO	T. LEIDA 2.3	EMBUTIDOS	
864-RC-2001	DORADO	CARRIER	REEFER	69NT40-489-107	KSA60030712	NO EN SITIO			
861-RC-2002	DORADO	CARRIER	REEFER	69NT40-489-107	JSZ60030407	NO EN SITIO			
864-RC-2003	DORADO	DAIKIN	REEFER	LXE10E-136	M013514	NO EN SITIO			
864-RC-2004	DORADO	DAIKIN	REEFER	LXE10E-136	M012488	NO EN SITIO			
864-RC-2005	DORADO	DAIKIN	REEFER	LXE10E-136	M011977	NO EN SITIO			
864-RC-2006	DORADO	DAIKIN	REEFER	LXE10E-136	M005050	NO OPERATIVA		AREA DE LEGUMBRE	CAMBIAR PANTALLA
864-RC-2007	DORADO	THERMOKING	REEFER	CRR40-114	10829K2779	NO OPERATIVA		AREA DE YOGURT	CAMBIO COMPRESOR
864-RC-2008	DORADO	THERMOKING	REEFER	CRR40-793	01829K1141	NO EN SITIO			
	DORADO	AVANTCO	FRIDGE	178A49RHC	1713-2107-2006	OPERATIVO	CAMBIAR ESCALA		CREAR I. D
	DORADO	TRUE	FRIDGE	GDM72HC	9595877	NO OPERATIVA	NEVERA NUEVA	COCINA	CREAR I. D

RESUMEN. DE INSPECCION							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CAMBIAR ESCALA DE NEVERA AVANTCO DE FARENHEIT A CELCIUS								
CAMBIAR PANTALLA DE REEFER 871-RC-2006								
1. HACER UNIT NUMBER A NEVERA TRUE NUEVA NO TIENE BANDEJA DE DESAGUE HAY QUE FABRICARLE UNA								
TRATAMIENTO DE AGUA EN MAQUINAS DE HIELO COMEDOR								
* BANDEJA DE DESAGUE DE EVAPORADOR SIN INCLINACION, NIVELAS MEJOR.								